# 生产建设项目水土保持设施验收鉴定书

项目名称: 建和村城中村改造 K2 地块

项目编号: 2018-420100-48-01-059059

建设地点: 湖北省武汉市洪山区

验收单位: 武汉南部新城投资有限公司

2022年 01 月

# 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	建和村城中村改造 K2 地块	行业 类别	建筑工程		
主管部门(或主要投资人)	武汉南部新城投资有限公司	项目 性质	新建		
水土保持方案批复 机关、文号及时间	洪审批水保准许[2020]第3号、2020年01月21日				
水土保持方案变更 批复机关、文号及 时间	水土保持方案无重大变更				
水土保持初步设计 批复机关、文号及 时间	/				
项目建设起止时间	2018年8月2022年1月				
水土保持方案编制 单位	武汉兰邦龙水利工程技术有限公司				
水土保持初步设计 单位	/				
水土保持监测单位	武汉卫澜环保科技有限公司				
水土保持施工单位	美好建筑装配科技有限公司				
水土保持监理单位	北京东方华大建设监理有限公司				
水土保持设施验收 报告编制单位	武汉卫澜环保科技有限公司				

#### 二、验收意见

2022年1月,武汉南部新城投资有限公司在武汉市洪山区主持召开了建和村城中村改造 K2 地块水土保持设施验收会。参加会议的有水土保持设施监测、验收报告编制单位武汉卫澜环保科技有限公司、水土保持方案编制单位武汉兰邦龙水利工程技术有限公司,水土保持监理单位北京东方华大建设监理有限公司,施工单位美好建筑装配科技有限公司等单位代表若干人,特邀专家若干人,会议成立了验收专家组(名单附后)。

验收会议前,水土保持设施验收报告编制单位提交了《建和村城中村改造 K2 地块水土保持设施验收报告》、水土保持监理单位提交了《建和村城中村改造 K2 地块水土保持监理总结报告》,上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。

验收组及与会代表查看了工程现场,查阅了技术资料,听取了水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持设施建设情况 汇报,以及设计、监理、施工等单位的补充说明,形成验收意见 如下:

## (一) 项目概况

建和村城中村改造 K2 地块位于武汉市洪山区青菱乡白沙洲, 青菱乡建和路以南, 南郊路以西。

本工程项目组成:12 栋 27~48 层住宅楼、1 栋 2 层商业裙楼、 1 栋 3 层幼儿园及 2 层地下室、绿化工程、照明工程及道路广场 工程 本项目占地面积 5.86hm²,均为永久占地。工程挖方总量 32.62 万 m³,填方 7.93 万 m³,借方 0.67 万 m³,弃方 25.36 万 m³。本工程占地类型均为居住用地。本工程实际开工时间为 2018 年 8 月,竣工时间为 2022 年 1 月,总工期 42 个月。工程总投资 210000,土建投资 90000 万元。项目所需资金均自筹。

本次验收范围与工程建设内容一致。

#### (二) 水土保持方案批复情况(含变更)

对照《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定(试行)的通知》(办水保〔2016〕65号)中水土保持重大变更的标准,2020年01月21日武汉市洪山区水利局以《洪审批水保准许[2020]第3号》对本工程水土保持方案进行了批复。不存在重大变更。

### (三)水土保持监测情况

根据《武汉市水土保持规划(2011-2020年)》,本项目所在地属于武汉市都市发展圈重点预防区,按照《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008)的规定,采用建设类项目水土流失防治一级标准。本项目采用 C 类水土保持管理办法,可自行或委托进行水土保持监测,不做强制性要求。

### (四) 验收报告编制情况和主要结论

接受委托后,水土保持设施验收单位和建设单位相关工作人员对项目情况做了详细了解,对建和村城中村改造 K2 地块水土保持设施进行多次现场查勘,认真查阅招标、投标文件、施工组

织设计、施工相关资料以及水土保持监理总结报告等资料;在水 土保持措施、效果及其工作程序满足批复的水土保持方案要求 后,于2022年1月编制完成《建和村城中村改造 K2 地块水土 保持设施验收报告》。

水土保持设施验收报告主要结论为:建设单位依法编报了水 土保持方案,开展了水土保持后续设计、监理工作,依法足额缴 纳了水土保持补偿费,水土保持法定程序完整;按照水土保持方 案落实了水土保持措施,措施布局全面可行;水土流失防治任务 完成,水土保持措施的设计、实施符合水土保持有关规范要求; 水土流失防治目标总体实现;水土保持后续管理、维护责任落实; 项目水土保持设施满足验收条件。

#### (六)验收结论

验收组认为:建和村城中村改造 K2 地块实施过程中,依法落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施,完成了水土流失预防和治理任务,水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值,总体质量合格;符合水土保持设施验收的条件,同意工程水土保持设施通过验收。

### (七) 后续管护要求

运行管理单位在后期养护及管理中,应加强对建筑物区排水设施和景观绿化区截排水沟工程的巡查力度,确保雨季前排水设施畅通,保障其水土保持功能的发挥。加强对已恢复植被的管护,及时进行林草植被的栽植和补种,确保已恢复植被的良好运行。

## 三、验收组成员签字表

分工	姓名	单级的政务。	职务/职称	签字	备注
组长	胡靖	武汉南部新城投资有限公司	经理	制	建设单位
组员	黎国胜	湖北省水职院	正高	到到	特邀专家
	代闯	武汉卫澜环保科技有限公司	经理	战闯	验收报告 编制单位
	李渭锋	武汉兰邦龙水利工程技术有 限公司	项目负责人	查滑掉	水土保持 方案编制 单位
	张宗保	北京东方华大建设监理有限 公司	总监理工程 师	张宏保	监理单位
	李文林	美好建筑装配科技有限公司	项目负责人	含血林	施工单位